



**Drainage Services Department**  
**Mainland North Division**  
14/F, Kowloon Government Offices,  
405 Nathan Road, Kowloon

**渠務署**  
**新界北渠務部**  
九龍彌敦道 405 號  
九龍政府合署 14 樓

本署檔號 Our Ref: (117379) in MN 12/N/3/3  
來函檔號 Your Ref: 7LKC/545 & 18032010  
電話 Telephone:(852) 2300 1147  
圖文傳真 Fax: (852) 2770 4761

香港九龍城郵箱 89414 號  
沙頭角鄉鹿頸陳屋  
原居民村代表陳衛康先生

敬啟者：

### 有關鹿頸的河道事宜

閣下於本年三月十三及十四日致渠務署署長的電郵及附函，本署曾於三月十六日簡覆。本署郭弼佳先生，韋耀中先生及陳楚強先生等繼於三月十八日由閣下引領前往鹿頸視察，視察概略見於閣下於三月十九日致本署署長的電郵及附函。閣下於視察當日拍攝的照片，本署亦已於三月二十五日收到。本署非常感謝閣下、陳瑞仁村代表、陳向榮工程師及陳亞觀先生在視察時向本署解說了以往所經歷的排水問題。

本署翻查始自一九九九年來的熱線檔案，未發現有關鹿頸各村的水浸報告，但根據地形圖的資料顯示村內部份行人路較為低陷，潮水極為高漲時可能會被淹浸。惟諸位所提供的資料，本署十分重視，並會仔細研究所需的解決辦法。本署亦會聯絡北區民政事務處，研究不同改善措施的可行性，使情況能早日紓緩，包括如何能於惡劣天氣時，保持村內行人路暢通。

本署藉此呼籲，當遇到排水事故時，村民除可聯絡北區民政事務處外，亦可致電渠務署熱線 2300 1110，本署收到報告後會盡快處理，並記錄在案。望閣下代為向村民轉達。

如有任何垂詢，請與本署工程師韋耀中先生聯絡（電話：2300 1364）。閣下就排水事宜的關注及所提供的意見，謹此致謝。

渠務署新界北渠務部總工程師

(郭弼佳 代行)

副本送：

新界鄉議局主席劉皇發  
沙頭角鄉事委員會主席劉天生議員  
北區民政事務處

二零一零年三月三十日

YCW/BKK/FYFK/